





ŽĽAB HRANATÝ TYP A



Roz. šírka	A	B -1	V	D ±1	F ±1	C min.	G min.	E ±1	s						
									Poz	Cu	Al	TiZn	Pzn farb.	Al farb	nerez
200	42	70	52	16	7	10	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45
250	55	85	68	18	9	10	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45
280	67	90	78	18	9	10	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45
333	85	100	97	20	9	10	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45
400	105	130	115	22	9	10	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45
500	140	160	149	22	9	20	10	6	0,55	0,55	0,7	0,7	0,6	0,7	0,45